



APLICAÇÃO DAS FLANGES TRASEIRAS DOS MOTORES VW

Como líder de mercado de reposição, a Sabó investe e desenvolve produtos inovadores para se antecipar às necessidades dos profissionais através do mais completo portfólio.

05801IOSS	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE FLANGE COM RODA DENTADA SEM SENSOR	VW MOTORES BTJ/ BPA/ AT POWER 1.0L/ 1.4L/ 1.6L 8V - 2006....
05699IOSS	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE FLANGE COM RODA FÔNICA SEM SENSOR	VW MOTOR AT POWER 1.0L 8V/ 16V - 2001 a 2006
05699IOSS	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE FLANGE COM RODA FÔNICA SEM SENSOR	VW MOTOR BAH/ AT POWER 1.6L 8V - 2003 a 2006
05502GHSI	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - TURBO SUBSTITUIR OS PARAFUSOS POR M6	VW MOTOR AGU 1.8L - 20V
05502GHSI	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE	VW MOTOR AT 1.0L - 8V/ 16V
05502GHSI	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE	VW MOTOR VR6 2.8L
05502GHSI	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE	VW MOTOR AP 1.6L/ 1.8L/ 2.0L
05502GHSI	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE	SEAT MOTOR AP 1.8L
05502GHSI	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE	FORD MOTOR AP 1.8L/ 2.0L



05801 IOSS

Retentor Traseiro do Virabrequim lado volante - Flange com roda dentada sem sensor



05699 IOSS

Retentor Traseiro do Virabrequim lado volante - Flange com roda fônica sem sensor



05502 GHSI

Retentor Traseiro do Virabrequim lado volante - Flange

Na hora da aplicação, lembre-se: os Flanges traseiros com roda fônica dentada sem sensor Sabó não são intercambiáveis com nenhum outro produto da concorrência.